

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年3月4日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	2号, 4号, 5号, 6号のコンクリート性状調査の点検周期が定められた期間を超えることを確認した。影響評価を行い点検周期を改訂済み。なお、当該改訂に伴う不適合報告が遅れたことを確認した。	
2	3号機	低起動変圧器周りにある屋外照明用水銀灯の自動点灯器に不具合(昼夜問わず点灯)を確認した。当該機器を点検・修理。	
3	4号機	原子炉建屋にある監視用テレビモニタ装置カメラの映像不良を確認した。当該カメラを点検・修理。なお、当該箇所は仮設カメラ設置し監視中。	
4	4号機	原子炉水サンプリングラック手分析弁の開固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	4号機	残留熱除去系手動注入隔離弁(B)弁開閉位置検出スイッチのストライカー(スイッチのレバーを作動させる部品)が曲がっていることを確認した。当該ストライカーを点検・修理。	
6	4号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)の潤滑油補給器から受けパンに潤滑油が流れ出ていることを確認した。当該潤滑油補給器を点検・修理。	
7	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷媒入口弁及び冷媒封入弁の配管接続部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
8	6号機	循環水系配管の点検時、配管内面に塗装剥離及び腐食を確認した。当該配管内面を修理。	
9	その他	静止型過電流引きはずし装置試験装置の定期校正時、不具合を確認した。測定記録への影響を評価、当該装置を修理。	
10	その他	154kV開閉所空気圧縮機No. 2用電動機の点検時、軸受取付け部収容ケースの内径寸法が基準値を逸脱していることを確認した。当該ケースを修理。	
11	その他	デジタル圧力計、デジタル回路計、モジュール式ポータブル校正器の定期校正時、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計測器類を修理。	
12	その他	大湊側補助ボイラ(4B)循環ポンプ冷却水出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
13	その他	大湊側焼却設備廃棄物投入扉開閉用計装用圧縮空気系入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	