

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年3月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	4号機	残留熱除去系(A)の定例試験時、試験用流量調節弁を開操作中に当該弁の開操作ができなくなったことを確認した。当該弁を点検・修理。なお、原子炉に燃料は装荷されておらず当該系統への機能要求はない。 【平成25年3月22日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2012/pdf/25032201p.pdf	GIII以下

3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	原子炉建屋使用済燃料プールの水位計の点検時、断線を確認した。当該計器を修理。	
2	6号機	循環水配管電気防食装置制御盤内の照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	7号機	炉心性能計算システム操作用パソコンとディスプレイの信号接続用機器にある空きUSBスロットに閉止プラグを挿入したところ、当該機器の電源ランプが消灯したことを確認した。当該機器を点検・修理。	
4	その他	荒浜側洗濯設備乾燥機(B)上部の所内蒸気系配管から異音発生を確認した。当該配管を点検・修理。	
5	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク水位調節弁(A)にシートパス及び当該弁の制御系に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	その他	荒浜側洗濯設備洗濯機(B)の前傾・後傾動作時に異音を確認した。当該洗濯機を点検・修理。	