

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年5月24日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	3号機	タービン建屋内火災報知器設備の改修工事中に、検知器配線を誤って接続し火災報知器を発報させたことを確認した。接続状態を修正し復旧済み。	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	ダスト放射線モニタ監視用パソコンで一部グラフを表示しない不具合を確認した。当該パソコンを点検・修理。	
2	5号機	循環水建屋換気扇起動時に、4台ある換気扇のうち1台に異音・うなり音を確認した。当該換気扇を点検・修理。	
3	5号機	使用済樹脂等保管状況報告(平成24年6月分)の記録の一部に誤記を確認した。当該記録を修正。	
4	6号機	取水口除塵装置洗浄ポンプの点検時、吐出ストレーナ内部ライニングに剥離と微小な穴を確認した。当該ライニングを修理。	
5	7号機	排気筒制震装置の点検時、8台中1台において内包する油量が規定値を下回っていることを確認した。当該装置を修理。	
6	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ吐出(B)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	7号機	運転データ伝送用モデムの通信異常による業務機械化回線異常警報発生を確認した。当該モデムを点検・修理。	
8	その他	3・4号機工具センターに配備されている貸出用計測器のうちトルクテスタ1台に故障を確認した。当該トルクテスタを点検・修理。	
9	その他	大湊側洗濯機(D)の洗剤投入時に投入配管より微量の洗剤漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
10	その他	固体廃棄物処理建屋廃棄体検査装置運転管理計算機が操作不能になっていることを確認した。当該計算機を点検・修理。	