

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年6月17日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	下部中央制御室計器用保持ラックの点検時、計器抜き差し用ガイドレールの爪が折れていることを確認した。当該ガイドレールを修理。	
2	1号機	荒浜側ランドリー建屋において、洗濯機(A)から液体廃棄物処理系に排水するための電動弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	原子炉建屋地下4階(管理区域)北側通路床面のハッチと床面のすき間において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
4	3号機	所内蒸気系の復旧時、4号連絡配管止め弁及びバイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	3号機	所内蒸気系の復旧時、サービス建屋連絡配管止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	非常用ガス処理系(B)の排風機起動時、スペースヒータ用ファン(2台中2台)が通常の停止時期より約2分遅れて停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
7	7号機	取水口除塵装置渦巻ストレーナ(C)の点検時、ベント配管及びストレーナ脚部のサポートに腐食を確認した。当該配管及び当該脚部を修理。	
8	7号機	原子炉冷却材浄化系制御用空気圧力計の点検時、計器元弁の弁棒付け根部から空気漏れを確認した。当該弁を修理。	
9	7号機	計算機監視項目の「高速伝送回線異常」警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
10	7号機	定検時パラメーター監視装置の画面が表示されないことを確認した。当該画面を点検・修理。	
11	その他	大湊側焼却建屋東側(屋外)の雨水配管が破損していることを確認した。当該配管を点検・修理。	