

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年7月11日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)の定例試験時、空気貯槽用の圧縮機が自動停止せず、空気貯槽の安全弁が動作したことを確認した。不具合のあった圧縮機自動停止用の圧力スイッチを交換。	GIII以下

3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系濃縮装置及び濃縮廃液系の温度用記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋ホットシャワー室(管理区域)において、現在使用していない棚から古いガムを発見した。当該ガムを回収。	
3	1号機	汚染のない水の放出系統においてモニタ洗浄水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	タービン建屋地下2階常用電気品区域送風機室防火ダンパーの点検時、ダンパーが作動しないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
5	4号機	原子炉建屋付属棟排水槽ポンプ運転記録計の送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	6号機	コントロール建屋2階中央制御室送風機(A)(B)室防火ダンパーの点検時、ダンパーが作動しないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
7	7号機	発電機第10軸受リフト油ポンプ吐出配管より微量の油の滴下を確認した。当該配管を点検・修理。	
8	7号機	原子炉建屋南側屋上階段手すり下部の破損を確認した。当該手すりを修理。	
9	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)自動空気貯槽圧力の低下を確認した。当該圧力貯槽を点検・修理。	