

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月4日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	第12回定期事業者検査排気筒検査の検査記録において、検査実施責任者氏名の記載が無いことを確認した。当該記録を訂正。なお、点検結果への影響は無し。	
2	2号機	高圧炉心スプレイ系ポンプモータ軸受温度検出器に指示不良を確認した。当該検出器を点検・修理。なお、高圧炉心スプレイ系ポンプの機能に問題なし。	
3	4号機	不活性ガス系隔離弁の動作確認時、圧力抑制室バージ用入口隔離弁の閉動作にかかる時間が、通常より長くなっていたことを確認した(再現性なし)。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	中央制御室定検時監視装置が操作不能になっていることを確認した。再起動し復旧済み。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機用燃料移送ポンプ(B)の点検時、ボルト類に腐食が発生していることを確認した。当該ボルト類を修理。	
6	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機用燃料移送ポンプの点検時、ボルト類に腐食が発生していることを確認した。当該ボルト類を修理。	
7	5号機	主変圧器用変圧器防災ノズルの一部において、水が変圧器に噴霧されないことを確認した。当該ノズルを点検・修理。	
8	5号機	化学用カウンティング室空調機において、温度調節弁の弁棒付け根部に腐食を確認した。当該弁を点検・修理。	
9	6号機	中央制御室にあるプロセス計算機のプリンタ1台に故障を確認した。当該プリンタを点検・修理。	