

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	3号機	循環水ポンプ建屋天井クレーンの電源に、操作禁止を示すタグが付いている状態で電源を操作し、クレーンを使用したことを確認した。当該事象の原因を調査。	GIII以下

### 3. GIIIグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助継電器盤室送風機(B)のバイパス系統にあるダンパの電磁弁に作動空気の漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液配管第1隔離弁の動作確認時、閉動作時間が管理値を外れていることを確認した。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	
3	4号機	回転式取水口除塵装置(B)及び(C)用電動機のファンカバーに腐食・損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
4	6号機	No. 6サブドレンのNo. 1ポンプにおいて、汲み上げ不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
5	7号機	非常用電気品室(A)の防火ダンパーの点検時、ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	
-	2号機	非常用ガス処理系(A)前置高性能粒子フィルタ差圧計の指示下限逸脱を確認した。当該差圧計を点検・修理。 平成26年5月26日再審議にてグレード変更 GIII→その他	
-	2号機	非常用ガス処理系(B)湿分除去装置差圧計の指示下限逸脱を確認した。当該差圧計を点検・修理。 平成26年5月26日再審議にてグレード変更 GIII→その他	