

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年11月5日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	圧力抑制室プール水排水系サージポンプ室用の除湿器を、搬出準備のため、一時仮置きした際に、本来実施すべき仮置き表示が行われていないことを確認した。当該機器に仮置き表示を取付。	GIII以下

## 3. GIIIグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	制御棒駆動系ポンプ(B)の増速機出口側軸受温度計に指示不良を確認した。当該温度計を点検・修理。	
2	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置出口導電率記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
3	5号機	大湊側洗濯乾燥機(A)の乾燥時間設定つまみに動作不良を確認した。当該設定つまみを点検・修理。	
4	5号機	取水口除塵装置近傍において、階段のグレーチングに腐食を確認した。当該箇所を点検・修理。	
5	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔航空障害灯が点灯しないことを確認した。当該航空障害灯を点検・修理。	
6	6号機	局部出力領域モニタの点検時、チャンネル1とチャンネル8に指示不良を確認した。当該モニタを修理。	
7	6号機	サービス建屋送風機(A)の逆流防止ダンパーの一部に開動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
8	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置除湿塔(B)冷却再生空気入口弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
9	6号機	ライナードレン漏えい目視箱内のドレン配管に析出物を確認した。当該事象の原因を調査。	
10	6号機	原子炉建屋地下2階北西側エレベータの操作ボタンに破損を確認した。当該操作ボタンを点検・修理。	
11	7号機	所内高圧電源盤しゃ断器の点検用リフターにおいて、油圧レバーの止めピンが破損したことにより、床面に、少量の油だまり(約2L)があることを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該レバーを点検・修理。	
12	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)の水分検出器に変色を確認した。当該事象の原因を調査。	
13	その他	大湊側焼却設備のフィルタ出口排ガス分析装置の点検時、紫外線ランプ輝度エラー及び温度エラーを確認した。当該装置を修理。	
14	その他	荒浜側補助ボイラー5A・5Bの給水タンク水位調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	