

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年12月19日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補機取水口除塵装置(A)ストレーナ出口圧力指示計の指示値が通常より高いことを確認した。当該指示計を点検・修理。	
2	1号機	補助建屋排気サンプリング装置において「サンプル流量異常」警報が発生し、装置が停止したことを確認した。当該装置を調査・点検。	
3	1号機	中央制御室内プラント内放送設備(拡声装置)の受話器不良を確認した。当該受話器を修理。	
4	3号機	3号機プラント内放送設備(拡声装置)に4号機と同設備放送内容が不鮮明な音声で混線することを確認した。当該放送設備について調査・点検。	
5	3号機	原子炉建屋内消火系の弁1箇所のグランド押さえボルト付近に錆びを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	3号機	タービン建屋内消火系の弁2箇所のグランド押さえボルト付近に錆びを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	4号機	原子炉建屋主蒸気管トンネル室空調機(B)の架台の一部に腐食を確認した。当該空調機を点検・修理。	