

～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議状況(平成25年8月審議分)～
(1/2ページ)

表 I - ① 【審議/完了件数】


グレード	審議	完了
総計	157	176
As	-	0
A	-	0
B	-	0
C	-	0
D	-	10
G I	0	0
G II	7	8
G III	140	158
対象外	10	-

表 I - ② 【号機別審議件数】

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	35	12	15	8	46	16	12	13	157
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	1	0	1	0	0	2	1	2	7
G III	32	12	14	8	41	12	10	11	140
対象外	2	0	0	0	5	2	1	0	10

(運転状況はH25.8.31現在)

グラフ I - ① 審議件数



* 95.6%を、G IIIグレード・対象外が占める。

グラフ I - ② 号機別審議件数




表 I - ③ 【月別審議件数(H24.9～H25.8)】

グレード	平成24年				平成25年							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
総計	186	232	229	175	170	162	142	169	168	196	184	157
G I	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
G II	11	11	8	9	7	3	8	11	5	7	8	7
G III	162	205	205	160	154	146	128	140	159	181*	160	140
対象外	13	15	16	6	9	13	6	17	4	8*	14	10

*不適合管理委員会において、グレードの見直しを行ったため、その反映を行った。(H25.8.31現在)

～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議状況(平成25年8月審議分)～
(2/2ページ)

表Ⅰ－④－a【新潟県中越沖地震に係わる不適合 月別審議件数(表Ⅱ－①「審議」の内数・H19.7～H22.3)】

グレード	平成19年						平成20年												平成21年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
総計	1420	1156*	159	139	106	91	57	78	40	29	26	27	37	33	19	72	20	45	12	8	7	9	6	11
As	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	32	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	27	3	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	200*	78	12	7	13	24	22	16*	3	4	4	3	8	5	4	0	1	1	1	0	0	1	0	0
D	1148*	1068*	146	127	92	67	34	62*	37	24	22	24	29	28	15	71	19	44	11	8	7	8	6	11
対象外	3	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

グレード	平成21年						平成22年			合計
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総計	11	6	10	6	2	9	8	7	21	3687*
As	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
C	0	1	0	0	0	0	0	0	0	408*
D	11	5	10	6	2	9	8	7	21	3187
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

*不適合管理委員会において、グレードの見直しを行ったため、その反映を行った。(H25.8.31現在)

表Ⅰ－④－b【新潟県中越沖地震に係わる不適合 月別審議件数(表Ⅱ－②「審議」の内数・H22.4～)】

グレード	平成22年									平成23年												平成24年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総計	12	9	10	6	4	6	17	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GⅡ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GⅢ	12	9	10	6	4	6	17	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

グレード	平成24年									平成25年								合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
総計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	75
GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GⅡ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GⅢ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	74
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


*不適合管理委員会において、グレードの見直しを行ったため、その反映を行った。(H25.8.31現在)

～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議状況～ (平成14年10月～平成25年8月 44,760件)


表Ⅱ-①【審議/完了件数(H14.10からの累計)】

グレード	審議	完了	未処理
総計	44,760	41,894	1,938
As	74	71	3
A	169	166	3
B	808	800	8
C	4,288	4,125	163
D	29,768	29,511	257
対象外	585	-	-

グラフⅡ-① 審議件数(累計)



グラフⅡ-③ 月別審議件数




表Ⅱ-②【審議/完了件数(H22.4からの累計)】


グレード	審議	完了	未処理
G I	17	7	10
G II	616	502	114
G III	8,092	6,712	1,380
対象外	343	-	-

(平成25年8月31日現在)

グラフⅡ-② 審議件数(累計)




グラフⅡ-④ 不適合完了率の傾向(平成22年12月～平成25年8月)



～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(8月31日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	689	434	447	466	472	275	246	733	3,762
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	70	68	36	77	18	29	31	79	408
D	604	333	392	338	448	239	206	627	3,187
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H25.8.31審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G III	0	21	8	42	0	0	0	3	74
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況※】(8月31日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	76.7%	99.6%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.7%	94.7%
総計	689	333	445	373	472	275	246	731	3,564
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	2	2	2	3	9	33
B	6	4	6	2	3	2	5	7	35
C	70	31	36	39	18	29	31	79	333
D	604	284	390	296	448	239	206	625	3,092
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H25.8.31審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G III	0	7	8	31	0	0	0	3	49
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※不適合処理を完了したものはプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

