

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年1月15日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟冷凍機(A)の点検時、電磁弁に動作不良を確認した。当該電磁弁を修理。	
2	1号機	プロセス計算機通信サーバに通信不良を確認した。当該機器を点検・修理。	
3	1号機	ろ過水補助建屋供給元弁の全閉操作時に操作ハンドルが空転し弁が閉まらないことを確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
4	1号機	碍子洗浄用の風向・風速・汚損量計の動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	
5	2号機	濃縮廃液系・固化系温度記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	4号機	低電導度廃液系・高電導度廃液系タンクの槽液位記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	5号機	放射性廃棄物処理設備伝送盤の点検時、動作確認用保守用装置のフロッピーディスクドライブに動作不良を確認した。当該機器を修理。	
8	5号機	放射性廃棄物処理設備伝送盤の点検時、電源の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
9	6号機	計算機用無停電電源装置(D)の点検時、基板内のコンデンサーの端子部に油にじみを確認した。当該端子部を修理。	
10	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
11	7号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)の点検時、羽根車に腐食を確認した。当該羽根車を修理。	