

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年3月27日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 南側66kV開閉所補助建屋碍子洗浄変圧器防災ポンプ出口積算流量計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 2 | 5号機 | 大湊側ランドリー建屋洗濯機(C)雑用水供給弁の作動空気供給ホースに破損を確認した。当該ホースを点検・修理。 | |
| 3 | 5号機 | 所内蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(B)のグランドリーク量が通常より多いことを確認した。当該グランド部を点検・修理。 | |
| 4 | 5号機 | 大湊側洗濯廃液処理設備ろ過機(A)スラッジ出口三方弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 5 | 7号機 | タービン補機冷却水系熱交換器(B)後部水室ベント配管保温材より微少な水の滴下を確認した。当該配管を調査し、点検・修理。 | |
| 6 | 7号機 | タービン補機冷却水系熱交換器(B)後部水室ドレン弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |