

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年4月7日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	主変圧器防災装置防災仕切弁前ストレーナに詰まりを確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	
2	1号機	主変圧器防災装置ノズルの一部に水噴霧不良(霧状にならない)を確認した。当該ノズル部を点検・修理。	
3	2号機	工具センター貸出物品のシャックル(連結用金具)が、現場仮置き後に紛失していることを確認した。	
4	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプル採取弁の開閉表示ランプが、弁状態と異なる点灯をしていることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	5号機	気体廃棄物処理系冷凍機(B)グリコール入口弁電磁弁から異音を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器蒸発器間冷媒差圧計において、通常閉状態の均圧弁が開状態であることを確認した。当該事象の原因を調査。	
7	6号機	運転日誌(平成26年4月1日分)1箇所に記載誤りがあることを確認した。当該箇所を訂正。	
8	6号機	中央制御室の画面表示装置の1つに表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
9	7号機	原子炉建屋原子炉冷却材浄化系逆洗水受タンク室(線量3区域)の本来施錠すべき扉が施錠されていないことを確認した。当該扉を施錠済み。	
10	その他	荒浜側補助ボイラーの煙道に腐食を確認した。当該煙道を点検・修理。	