

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年7月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

### 1. GⅠグレード 0件

### 2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	1号機	500kV開閉所において、床のはつり作業中に埋設電源ケーブルを損傷させたことを確認した。当該電線ケーブルを修理。	GⅢ以下

### 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側雑用水系ろ過水供給配管のベント配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	1号機	排気筒の原子炉施設用灯火管制器盤に異常を示す警報が発生し、灯火が不定期な点滅となっていることを確認した。当該管制器盤及び灯火を点検・修理。	
3	2号機	中央制御室定検時監視盤の原子炉ノスキマサージタンクノサプレッションプール水位記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験時、空気圧縮機第三安全弁が設定値より低い圧力で動作することを確認した。当該安全弁を点検・修理。	
5	4号機	取水口除塵装置装置洗浄水ポンプ(C)用電動機の点検時、潤滑剤注入配管取付部から潤滑剤漏れを確認した。拭き取り済み。当該部を修理。	
6	5号機	放射性廃棄物処理設備の監視制御装置Ⅰ系の制御異常を確認した。当該装置を点検・修理。なお、監視制御装置Ⅱ系にて制御可能。	
7	7号機	復水補給水系外部送水配管元弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	その他	荒浜側補助ボイラー2Aの重油バーナー配管に重油にじみを確認した。拭き取り済み。当該配管を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備焼却炉の清掃時、炉内密閉作業容器の受け皿上に不燃物が落下し、焼却灰の取出しができないことを確認した。当該不燃物を除去し、当該事象の原因を調査。	