

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年10月10日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 13件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 1号機 | 原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)の点検時、伝熱管に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。 | |
| 2 | 1号機 | モニタ建屋にある排気筒モニタ室空調機に異常を示す警報が発生し、停止したことを確認した。当該空調機を点検・修理。 | |
| 3 | 1号機 | 補助建屋冷凍機(B)に接続する原子炉補機冷却中間ループ系冷却水入口弁が閉まらないことを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 4 | 1号機 | 原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)の貝殻除去用旋回フィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 5 | 2号機 | セメント固化設備ドラム缶取扱コンベアの方向転換装置に異常を示す警報が発生し、停止したことを確認した。当該装置を点検・修理。 | |
| 6 | 3号機 | 化学用計測室のゲルマニウム半導体検出器の冷却用ホースに冷媒のにじみを確認した。当該ホースを点検・修理。 | |
| 7 | 4号機 | 格納容器雰囲気モニタ(B)系の除湿器温度に異常を示す警報が繰り返し発生することを確認した。当該除湿器を点検・修理。 | |
| 8 | 5号機 | 大湊側洗濯設備洗濯機(C)から床面に洗濯水の漏えい(約90リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査。 | |
| 9 | 5号機 | サービス建屋3階にある換気空調系排気ダクトのダンパーに異音を確認した。当該ダンパーを点検・修理。 | |
| 10 | 6号機 | 補給水系配管トレンチ(屋外)にある配管、配管サポート、昇降設備の一部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。 | |
| 11 | その他 | 大湊側焼却設備にある換気空調系冷凍機(A)に故障を示す警報が発生し、停止したことを確認した。当該冷凍機を点検・修理。 | |
| 12 | その他 | 水処理設備建屋にある制御用空気圧縮機(A)の自動ドレンフィルタとドレン配管の接続部から微量の空気漏れを確認した。当該部を点検・修理。 | |
| 13 | その他 | 水処理設備建屋にある制御用空気圧縮機(B)の起動時、異音を確認した。当該圧縮機を点検・修理。 | |