

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年10月20日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	定期検査時に使用する仮設の原子炉水位/スキマサージタンク水位/サプレッションプール水位記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	1号機	主復水器(C)復水検塩系サンプルポンプ流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	3号機	放射性廃棄物処理設備計算機のプリンタ装置に紙送り不良を確認した。当該プリンタを点検・修理。	
4	3号機	循環水配管電気防食装置制御盤内にある抵抗器の温度上昇を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	3号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)の海水側水室排水配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	
6	4号機	主取水口除塵装置ごみピットにある監視用テレビモニタ装置のカメラケース内側に汚れを確認した。当該装置を点検・清掃。	
7	5号機	大湊側雑固体廃棄物焼却設備の点検時、焼却炉排ガス冷却器バイパス弁の開度表示に指示不良を確認した。当該弁を修理。	
8	5号機	大湊側雑固体廃棄物焼却設備の点検時、焼却炉燃焼空気調節弁(1)に動作不良を確認した。当該弁を修理。	
9	5号機	大湊側雑固体廃棄物焼却設備の点検時、焼却炉燃焼空気調節弁(2)の開度表示に指示不良を確認した。当該弁を修理。	
10	5号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)において、古いタバコの吸いがらを確認した。当該タバコを回収。	