

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年10月22日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟地下2階(管理区域)において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
2	1号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系において、配管フランジ部の保温材および配管に接続する弁の保温材に破損を確認した。当該保温材を点検・修理。	
3	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)の貝殻除去装置ブロー弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関付動弁注油サンプタンク液位スイッチのケーブルチューブ継ぎ手部に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
5	2号機	気体廃棄物処理系排ガス系温度記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	2号機	電源盤の回路試験時、配線用遮断器の動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	
7	2号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A)差圧伝送器検出元弁2つにシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	2号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ出口配管洗浄水減圧弁に付属する圧力計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
9	4号機	所内温水系温水熱交換器(A)の原子炉補機冷却水系出口ベント配管において、配管番号表示の番号に誤記を確認した。当該配管の番号を訂正。	
10	5号機	中央制御室換気空調系送風機の出口ダクト(保温材部)より結露水の滴下(約2滴/1秒、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該ダクトを点検・修理。	
11	5号機	原子炉補機冷却水系熱交換器の点検時、非放射性スチームドレン移送系排水口配管が詰まり気味であることを確認した。当該配管を点検・清掃。	
12	6号機	タービン建屋大物搬入口の外側(屋外)にある排水溝用グレーチングに腐食を確認した。当該グレーチングを点検・修理。	
13	6号機	改良型制御棒駆動機構取扱装置のボルト脱着機に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	