

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

平成27年2月4日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	軽油タンク(B)油面計の電線管に損傷を確認した。当該電線管を点検・修理。	
2	5号機	海水熱交換器建屋給気処理装置の外気取り入れダクトに腐食を確認した。当該ダクトを点検・修理。	
3	7号機	安全系論理演算装置において、2系統のうちの1系統に故障を示す警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該装置は残り1系統にて正常に動作中であり問題なし。	