

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年4月24日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	中央操作室換気空調系(B)加湿器に異常を示す警報が発生し、加湿器(B)No. 1 蒸発槽の水位が低下していることを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
2	3号機	ホットシャワードレン収集槽(A)出口ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	3号機	汚染のない水の放出配管のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	4号機	放射性廃棄物処理制御室にあるプリンタサーバNo. 1およびNo. 2のメッセージ打ち出し用画面に表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。	
5	6号機	復水移送ポンプ(A)メカニカルシール部からドレン受けへの水の漏えい(約1滴/秒)を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
6	その他	事務本館にある屋外放射線監視端末の1つから警告音の発生を確認した。当該端末を点検・修理。なお他の端末で監視は可能。	
7	その他	大湊側補助ボイラー(4A)変圧器冷却ファンNo. 3が過負荷により停止し、動作不良を確認した。当該ファンを点検・修理。	
8	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備において、排ガス前置フィルタ(A)灰出口第1弁に故障を示す警報が発生し、工程操作が進まないことを確認した。当該弁を点検・修理。	