

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年6月29日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)の点検時、タービン車室ケーシング水平継手のボルトネジ部を損傷させたことを確認した。当該部を修理。	
2	1号機	タービン潤滑油系主油タンクガス抽出機の排気用油分離器に異常を示す表示が発生し、停止したことを確認した。当該油分離器を点検・修理。	
3	1号機	荒浜側補助ボイラー(1A)ボイラー水の水素イオン濃度に異常を示す警報が発生し、水素イオン濃度発信器の電源が停止していることを確認した。当該発信器を点検・修理。	
4	3号機	管理区域退出モニタNo. 31の液晶画面に表示不良を確認した。当該モニタを点検・修理。	
5	7号機	タービン建屋天井クレーンの点検時、横行レール継ぎ目の隙間(2箇所)が管理値を超えていることを確認した。当該レールを修理。	
6	7号機	安全系論理演算装置において、2系統のうちの1系統に異常を示す表示が発生し、制御装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該装置は残り1系統にて正常に動作中であり問題なし。	
7	その他	大湊側焼却設備において、プロパンガスポンペ(A)系圧力計の検出配管接続部から微量のガス漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
8	その他	荒浜側焼却設備における監視用テレビモニタ装置の点検時、モニタの表示不良を確認した。当該装置を修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備におけるプラント内放送設備(拡声装置)の点検時、スピーカーから音が出ないことを確認した。当該装置を修理。	