

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年8月11日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	排気筒放射線モニタ(A)の点検時、検出器の伝送異常を示す表示が発生し、信号伝送器の伝送不良を確認した。当該伝送器を修理。	
2	2号機	主変圧器防災制御盤の警報試験時、ブザーが鳴らないことを確認した。当該制御盤を点検・修理。	
3	4号機	原子炉建屋天井クレーン乗込ロドア用開閉位置検出スイッチの点検時、ケーブル収納管接続部に破損を確認した。当該部を修理。	
4	5号機	大湊側補助ボイラー用変圧器監視カメラにおいて、映像不良および電源回路の絶縁抵抗値が低下していることを確認した。当該カメラを点検・修理。	
5	5号機	回転式取水口除塵装置(E)電動機の点検時、電動機用ファンカバー取付ボルトのネジ山に損傷を確認した。当該部を修理。	
6	5号機	タービン建屋地下2階(管理区域)にある照明器具を破損させたことを確認した。当該器具を交換。	
7	6号機	高感度オフガスモニタ装置検出器に結露の発生を確認した。当該検出器を点検・修理。	
8	6号機	運転管理制御盤ソフト記録計用DVDトレイ(2箇所)の動作不良を確認した。当該トレイを点検・修理。	
9	7号機	津波監視カメラ(山側)の動作不良を確認した。当該カメラを点検・修理。	
10	その他	大湊側焼却建屋換気空調系の点検時、排気処理装置(A)中性能フィルタに破れを確認した。当該フィルタを交換。	