

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年8月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋換気空調系排気フィルタ装置の前置フィルタ(A)差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	1号機	低電導度廃液系処理工程に異常を示す警報が発生し、クラウド除去装置(B)入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)において火気作業終了後、誤作動防止のために火災報知器へ取り付けしていた保護用キャップを取り外す際、煙感知器のカバーが外れたことを確認した。当該カバーを復旧済み。	
4	3号機	燃料交換機制御室空調機の点検扉開閉用ハンドルに動作不良を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
5	3号機	国際標準化機構(ISO)の更新審査時、高電導度廃液系設備図書において、目次と実図面に記載の図書改訂番号が相違していることを指摘された。当該図書を修正。	
6	4号機	取水口除塵装置ごみピットにある監視用テレビモニタ装置のカメラに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	6号機	中央制御室にあるプリンタ用モデム(1台)の動作不良を確認した。当該モデムを点検・修理。	
8	6号機	取水口除塵装置門型クレーンの点検時、走行レール継ぎ目(4箇所)の段差が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
9	7号機	燃料取替機制御盤の点検時、補助ホイスト用スイッチ荷重指示計の指示調整部に破損を確認した。当該計器を修理。	
10	7号機	燃料取替機の点検時、原子炉内蔵型再循環ポンプ移動用プレートスイッチ(走行および横行を制限するスイッチ)部品の変形・外れを確認した。当該部品を修理。	
11	7号機	過渡現象記録装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
12	7号機	海水ストームドレン排水槽ポンプの点検時、ポンプ主軸スリーブ(回転軸の摩耗を防ぐための筒)に微小な割れを確認した。当該スリーブを修理。	
13	その他	水処理設備において、脱水機排水配管が詰まり気味であることを確認した。当該配管を点検・清掃。	
14	その他	山側少量危険物保管庫No. 18のアース線に断線を確認した。当該アース線を点検・修理。	