

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年8月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)潤滑油供給器(屋外)に腐食を確認した。当該供給器を点検・修理。	
2	1号機	サプレッションプール水位伝送器の点検時、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該伝送器を修理。	
3	2号機	取水口除塵装置ごみピットの監視用テレビモニタ装置でカメラワイパーの動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	3号機	濃縮廃液系移送工程に異常を示す警報が発生し、濃縮廃液ポンプ(B)の停止を確認した。当該事象の原因を調査。	
5	6号機	所内電源系の状態を表示するディスプレイ装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該装置の使用は可能。	
6	7号機	取水口除塵装置廻り4箇所の監視用テレビモニタ装置でカメラの動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備において、焼却炉底蓋シール用エアフィルタ(B)自動排水器から微量の空気漏れを確認した。当該排水器を点検・交換。	
8	その他	協力企業社員が当社工事関連書類を紛失したことを確認した。なお、機微情報、個人情報および核物質防護に関わる情報は含まれていない。	