

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年10月6日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	換気空調系中央制御室区域冷凍機(A)の油ポンプメカニカルシール部から下部に設置した受けパンに管理値を超える油の滴下を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
2	1号機	定期検査時監視盤にある起動領域モニタ対数計数率計において、測定箇所切替スイッチの接点不良により、指示が下限を逸脱し異常を示す警報が発生したことを確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	1号機	低電導度廃液系サンプルポンプ(B)吐出圧力計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋1階における所内蒸気戻り系凝縮水排水装置バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	バー回転式取水口除塵装置(G)電動機の点検時、軸受取付部と収容ケースの嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
6	5号機	回転式取水口除塵装置(G)電動機の点検時、軸受取付部と収容ケースの嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油温度計の指示が変動を繰り返す事象を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	7号機	炉心性能計算機サーバNo. 1の通信異常を示す警報の発生を確認した。当該サーバを点検・修理。なお、サーバNo. 2は正常に動作しており、計算機の機能に影響はない。	
9	その他	大湊側焼却建屋にあるパレットガード(壁面保護用緩衝材)計4箇所の剥がれを確認した。当該パレットガードを点検・修理。	
10	その他	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(B)液位の指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	