

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年10月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	携行品モニタによる管理区域内からの物品搬出測定時、管理区域に長期仮置きしていた物品(熱中症対策キット)の搬出を確認した。当該物品を回収。当該事象の原因を調査。	
2	1号機	熱中症対策キットとして、管理区域内に食塩(飲食物)を持ち込んでいたことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該食塩の摂取はないことを確認済み。	
3	4号機	直流125V高圧炉心スプレイ系充電器予備盤の点検時、現場盤警報表示用タイマー継電器に動作不良を確認した。当該継電器を修理。	
4	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)空調機室の照明スイッチに接触不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(E)操作盤の主電源投入時、電源ランプ以外の表示が点灯しないこと、および操作ができないことを確認した。当該操作盤を点検・修理。	
6	7号機	主蒸気止め弁サポート締付ボルトに締付け不良および固着を確認した。当該ボルトを点検・修理。	
7	その他	荒浜側補助ボイラー(5B)蒸気ドラム水位計の蒸気側止め弁に固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	その他	荒浜側焼却設備送風機(B)風量調整用ダンパーの開度調整時、高所のため操作ができないことを確認した。当該ダンパーを調整。	
9	その他	大湊側焼却設備において、焼却炉燃焼空気調整弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	