

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年10月30日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	取水口除塵装置洗浄水ストレーナ(A)の取替作業時、取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)ストレーナ(A)ドレン逆止弁の内部スプリングに破損を確認した。当該弁を修理。	
2	5号機	取水口除塵装置洗浄水ストレーナ(B)の取替作業時、取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)ストレーナ(B)ドレン逆止弁の内部スプリングに破損を確認した。当該弁を修理。	
3	6号機	バー回転式取水口除塵装置(E)の装置基礎部から海水のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
4	7号機	ダスト放射線モニタの点検時、真空ポンプの内部部品に微小な傷が発生し、動作不良があることを確認した。当該ポンプを修理。	
5	その他	水処理建屋において、No. 3純水装置の陰イオン交換樹脂塔入口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	