

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年1月15日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋低圧電源盤の受電遮断器に動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)出口濃縮装置側ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)ケーシングドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	4号機	タービン建屋送風機(A)逆流防止ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
5	5号機	タービン建屋No. 8サブドレン(地下水汲み上げポンプ)の異常を示す警報が発生し、排水ポンプNo. 1が遮断器動作で自動停止していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
6	その他	電源車の点検時、発電機の換気異常を示す警報が発生し、給気扉の動作不良により発電機が起動しないことを確認した。当該扉を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備において、灰ドラム缶運搬用親子台車のうち子台車に動作不良を確認した。当該台車を点検・修理。	