

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

平成27年1月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 2号機 | タービン建屋1階(管理区域)の通路にある床排水口(2箇所)の床面番号表示が消えていることを確認した。当該番号表示を記入。 | |
| 2 | 5号機 | 大湊側焼却設備における焼却炉建屋排ガス補助ブロワの点検時、軸受部の振動が管理値を超えていることを確認した。当該ブロワを修理。 | |
| 3 | 7号機 | 炉心性能計算機サーバNo. 2に動作不良を確認した。当該サーバを点検・修理。なお、サーバNo. 1は正常に動作しており、計算機の機能に影響はない。 | |
| 4 | 7号機 | 中央制御室大型表示盤の非常用ディーゼル発電機(C)状態表示に動作不良を確認した。当該盤を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。 | |
| 5 | その他 | 荒浜側洗濯設備において、洗濯後の管理区域用下着ポケット内にノコギリの刃(長さ約8cm)が入っており、物品搬出モニタでの汚染検査を行っていないことを確認した。当該物品を回収済み。なお、当該物品の汚染なし。 | |