

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

平成27年1月20日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)制御油系において、低圧制御油圧計の指示が上限値を超えたこと、および油タンク油面計の指示が揺らぐことを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	1号機	補助冷却海水系バイパス母管ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)の点検時、潤滑油系のオイルーピンとシャフトとの嵌め合い値が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
4	2号機	取水口除塵装置(A)洗浄水元弁(屋外)の点検時、腐食を確認した。当該弁を修理。	
5	2号機	回転式取水口除塵装置(A)洗浄水弁(屋外)の点検時、腐食を確認した。当該弁を修理。	
6	2号機	パー回転式取水口除塵装置(A)洗浄水弁(屋外)の点検時、腐食を確認した。当該弁を修理。	
7	3号機	濃縮廃液ポンプ(B)電動機の軸受グリス排出口グリス受けカバーに破損を確認した。当該カバーを点検・修理。	
8	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)制御盤の警報ベルが間欠的に鳴動することを確認した。当該ベルを点検・修理。	
9	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機室冷媒ガス濃度検知警報装置の点検時、装置内の換気ファンが停止していることを確認した。当該ファンを点検・修理。	
10	7号機	原子炉補機冷却水系原子炉格納容器出口外側隔離弁(A)出口ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
11	その他	水処理建屋制御室内電灯用継電器から異音を確認した。当該継電器を点検・修理。	