

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

平成27年1月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側避雷鉄塔の航空障害灯(中段の2箇所)が点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	3号機	中央制御室換気空調系給気ダクト防火ダンパの点検時、当該ダンパの取付ボルトが破損し閉まらないことを確認した。当該ダンパを修理。	
3	3号機	中央制御室換気空調系再循環送風機(B)の起動時、異音を確認した。当該送風機を点検・修理。なお、送風機の機能に影響はない。	
4	5号機	タービン建屋排風機(C)室の照明スイッチに接触不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	6号機	バー回転式取水口除塵装置(F)電動機の点検時、電線管接続部に腐食を確認した。当該部を修理。	
6	6号機	回転式取水口除塵装置(F)電動機の点検時、電線管接続部に腐食を確認した。当該部を修理。	
7	7号機	プロセス計算機中央演算装置No. 2に一時的な異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	