

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年6月8日に不適合管理会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋排気機械室空調機ファンNo. 2の逆流防止ダンパー閉動作用ウェイト(重り)が脱落していることを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	1号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットの点検時、スクラムパイロット弁(スクラム弁に駆動用空気を供給するための電磁弁)から微量の空気漏れを確認した。当該弁を修理。	
3	2号機	原子炉再循環ポンプ電動機・発電機セット区域給気エアフィルタの破損を確認した。当該フィルタを点検・交換。	
4	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプの軸封部洗浄水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	6号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)の高圧炉心注水系(C)室の水密扉部において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
6	7号機	高圧代替注水系ポンプの試運転時、仮設制御回路の一部が外れたことを確認した。当該事象の原因を調査。	
7	その他	非常災害時に配布されていた予備のガラス線量計1個を紛失したことを確認した。	
8	その他	固体廃棄物処理用廃棄体データ管理システム装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	