

## 不適合情報

2016年10月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋1階にある管理区域退出モニタ前床面に未使用のタバコ1本を発見した。当該タバコを回収。	
2	1号機	主蒸気配管トンネル室の雰囲気温度検出器に動作不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	
3	2号機	保全計画書の一つの検査名称に誤記を確認した。当該計画書を訂正済み。	
4	5号機	非常用ガス処理系(A)スペースヒータファン用電動機の点検時、収容ケースとベアリングの嵌合寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
5	その他	大湊側焼却設備の排気筒放射線サンプリング装置の点検中に代替で放射線測定していた装置で放射性物質を誤って検出したことを確認した。なお、当該事象による環境中への放射性物質の放出なし。当該事象の原因を調査。	