

## 不適合情報

2016年10月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)の出口圧力が低いことを示す警報が発生し、装置が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	5号機	復水脱塩塔(D)樹脂出口弁の開動作速度調整器において、調整用つまみ固定ナット部より微量の空気漏れを確認した。当該調整器を点検・修理。	
3	5号機	復水脱塩塔(E)樹脂出口弁の開動作速度調整器において、調整用つまみ固定ナット部より微量の空気漏れを確認した。当該調整器を点検・修理。	
4	5号機	タービン建屋地下1階(管理区域)復水浄化系・原子炉補機冷却水系パイプスペース室にある雑用水系配管の溶接部より微量の水漏れ(約1.8cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	