

不適合情報

2016年10月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補機取水口除塵装置(B)(屋外)洗浄配管接続部より微量の海水漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(B)(管理区域)密度計の配管継ぎ手部に微量の析出物(汚染無し)を確認した。当該部を点検・修理。	
3	その他	荒浜側焼却設備焼却灰集合ボックスのダンパー駆動用空気チューブより微量の空気漏れを確認した。当該チューブを点検・修理。	
4	その他	電源車用の高圧電源ケーブル被覆に損傷を確認した。なお、当該ケーブルの機能に問題なし。当該事象の原因を調査し点検・修理。	