

不適合情報

2016年11月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電動機駆動消火ポンプ吐出圧力計元弁の操作ハンドル固定ナット部に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋地下1階(管理区域)主タービン主油タンクガス抽出機(B)ファンの軸封部より極微量の油漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
3	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却建屋2階(非管理区域)床排水口排水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	