

**不適合情報**

2016年11月21日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

**1. GⅠグレード 0件****2. GⅡグレード 1件**

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	大湊側給水装置の点検準備において、No. 1純水送水ポンプの点検時期が点検期限を超えていることを確認した。当該事象の原因を調査。	GⅢ以下

**3. GⅢグレード 4件**

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	取水電源室エアコン(B)が室外機基板の絶縁不良により停止したことを確認した。当該室外機を点検・修理。	
2	4号機	熱交換器建屋地下2階(非管理区域)電解鉄イオン注入系海水供給ポンプのドレン受け(繊維強化プラスチック製)が損傷し、損傷部から床面へ海水が浸み出していることを確認した。拭き取り実施済み。当該受けを点検・修理。	
3	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置出口導電率記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレット(箱形荷台)1体のキャスターに破損を確認した。当該部を点検・修理。	

**4. その他 1件**

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	その他	労働安全衛生法に基づき設置している当所の安全衛生委員会において、長時間労働の未然防止、労働者の健康確保のための措置等の調査審議項目の不足を確認した。当該事象を是正。	