

不適合情報

2016年12月1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	No. 2ろ過水タンク水位計の指示に一時的な固着を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	3号機	ホットシャワードレン系収集槽(B)出口ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	4号機	タービン建屋高電導度廃液系排水槽(B)ポンプ(B)シール水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	7号機	主タービン油ブースターポンプ吐出圧力計配管の一部に傷を確認した。当該配管を点検・修理。	
5	その他	当社社員が電源車の充電用ケーブルを取り外さず車両を発進させたため、コンセントカバーを破損させたことを確認した。当該カバーを点検・修理。	
6	その他	荒浜側セメント固化設備監視操作盤において、監視操作表示器No. 1の表示不良を確認した。当該表示器を点検・修理。	