

不適合情報

2016年12月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機燃料油ドレンタンクの油面高さスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	6号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)シール水ストレーナの警報用差圧計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	