

不適合情報

2016年12月8日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	南側開閉所新新渦幹線1L遮断器他のヒータ電源に微少な地絡を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	プロセス計算機の情報管理用サーバーⅡ系に動作不良を確認した。当該サーバーを点検・修理。なお、情報管理はⅠ系にて正常に動作中。	
3	6号機	原子炉建屋2階(非管理区域)壁面の穴あけ作業時、埋設接地線(支線)を切断したことを確認した。当該接地線を点検・修理。	
4	7号機	中央制御室監視用画面の1つに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。なお、他の監視用画面で確認は可能。	