

## 不適合情報

2016年12月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	No. 3純水タンク水位監視カメラの撮影位置がずれていることを確認した。当該カメラを点検・修理。	
2	6号機	サービス建屋2階倉庫室(非管理区域)天井部より雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
3	7号機	常・非常用照明分電盤において、原子炉建屋1階南側照明用漏電遮断器の動作を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	その他	新規作成した技術検討書(1件)の文書発番管理システムへの登録が遅れていたことを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	その他	保全の有効性評価において、技術検討書(1件)の個別評価結果の一部に誤記があることを確認した。当該事象の原因を調査し、当該記録を訂正。	