

不適合情報

2017年1月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補助建屋地下1階南西コーナーの照明器具に破損を確認した。当該器具を点検・修理。	
2	4号機	海水熱交換器建屋海水ストームドレン排水槽ポンプ吐出逆止弁のボンネットフランジ部に漏えい痕を確認した。当該部を点検・修理。	
3	4号機	海水熱交換器建屋海水ストームドレン排水槽ポンプ吐出弁の弁棒に腐食を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	取水口除塵装置(屋外)洗浄水ポンプ(B)ブロー弁のハンドル取付部に腐食による破損を確認した。当該弁を点検・修理。	