

不適合情報

2017年1月23日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	開閉所の碍子洗浄カメラ遠隔操作つまみ部に破損を確認した。当該部を修理。	
2	2号機	液体廃棄物処理系排水放射線モニタの運転モード切替用押しボタンスイッチカバー部に破損を確認した。当該部を修理。	
3	4号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、横行用No. 1電動機の軸受取付け部内径と軸受外径との嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
4	4号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、横行用No. 2電動機の軸受取付け部内径と軸受外径との嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
5	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)の詰まりを確認した。当該ストレーナを清掃。	
6	5号機	タービン建屋1階にあるプラント内放送設備(拡声装置)に拡声不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	その他	固体廃棄物処理建屋のエアコン用電源遮断器が動作し、当該エアコンが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	