

## 不適合情報

2017年1月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	所内蒸気戻り系配管の点検時、一部の配管に管理値を超える減肉を確認した。当該配管を修理。	
2	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)ブロー弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)後水室ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)前水室ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	5号機	非放射性スチームドレン系収集タンクのサンプリング用シンク排水ポンプ吐出配管からシンク内への水の漏えいを確認した。当該配管を点検・修理。	
6	その他	環境放射能測定装置No. 1ダストモニタに一時的なる紙送り不良を確認した。当該事象の原因を調査、および当該期間中のろ紙集塵部の有効性を評価。	