

## 不適合情報

2017年2月7日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系ポンプ吐出圧力指示計に一時的な動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋地下1階と補助建屋を連絡するトレンチ(管理区域)の所内蒸気系配管より水の滴下(約1リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
3	2号機	圧力抑制室プール水排水系サージタンク外壁の雨水排水配管の取付金具に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
4	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)の点検時、軸受部の劣化および羽根車とケースとの隙間寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
5	その他	水処理設備汚泥脱水機に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	その他	荒浜側焼却設備雑固体投入機投入ダンパの全閉位置検出スイッチの取付不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	