

不適合情報

2017年2月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ補機冷却中間ループ系熱交換器室空調機の点検時、当該空調機の起動用制御回路に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
2	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷水ポンプ(B)の点検時、主軸と軸受部の嵌合寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
3	5号機	原子炉建屋付属棟低電導度廃液系排水槽ポンプ(C)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレット(箱形荷台)1体のキャスターストッパーに破損を確認した。当該部を点検・修理。	