

## 不適合情報

2017年3月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン補機冷却水系熱交換器出口元弁の点検時、弁体およびナット、廻り止座金に腐食を確認した。当該部を修理。	
2	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)出口ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	6号機	復水貯蔵槽常用給水管第7号機連絡弁の点検時、弁蓋の浸透探傷検査において指示模様を確認した。当該弁を修理。	
4	その他	固体廃棄物処理建屋の制御盤に警報が発生した場合に、管理者の携帯電話に連絡する装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	