

不適合情報

2017年3月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	碍子洗浄監視用テレビモニタ装置カメラ1(新新潟幹線1L)に映像表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	3号機	直流125V高圧炉心スプレイ系蓄電池の点検時、6個のセルにおいて電解液比重値が管理値を下回っていることを確認した。当該セルを修理。	
3	4号機	所内用空気圧縮機(A)の本体ケーシング横ボルトおよびパッキン部から微量の油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	5号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)淡水側出入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)および(F)の点検時、分解部品(主軸、羽根車等)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	