

## 不適合情報

2017年3月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	換気空調系主冷水ポンプ(B)のメカニカルシール部(非管理区域)より微量の水漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	2号機	補給用窒素ガス加温器配管表面温度制御用スイッチの点検時、当該スイッチの動作範囲が管理値を超えていることを確認した。当該スイッチを交換。	
3	3号機	原子炉水の水素イオン濃度計(pH)恒温装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	5号機	洗濯廃液系活性炭投入機に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
5	6号機	原子炉格納容器下部ドライウエルで作業していた協力企業作業員が、放射線管理区域から退出する際、退出モニタの測定にて左足裏に放射性物質が付着していることを確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該箇所を除染済み。	
6	6号機	計装用空気圧縮機除湿装置の電気ヒーターに動作不良を確認した。当該ヒーターを点検・修理。	
7	その他	大湊側焼却建屋排気筒ガス放射線モニタ(A)の指示値が一時的に上昇したことを確認した。当該モニタを点検・修理。なお、当該モニタ(B)は正常に動作中。	
8	その他	技術支援センター用空調機活性炭フィルタの漏えい率確認時、漏えい率が管理値を超えていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
9	その他	可搬型モニタリングポストの点検時、当該ポスト用蓄電池の一つに充電不良を確認した。当該蓄電池を点検・修理。	