

## 不適合情報

2017年3月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)の海水側出入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	放射性スチームドレン収集タンク(A)液位記録計に指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液堤ピットの排水ポンプ出口配管にごく小さな孔および微量の水漏れ(防液堤ピット内)を確認した。当該配管を点検・修理。	
4	6号機	蒸気漏えい検出機器設置区域周辺の温度記録計に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	6号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(E)差圧計均圧弁の弁棒に折損を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	7号機	原子炉区域・タービン区域送風機室空調機ファンの逆流防止ダンパー駆動軸部に通常より大きな振動を確認した。当該部を点検・修理。	
7	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)の2次入口弁駆動用空気制御弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	