

不適合情報

2017年4月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の清水膨張タンク上蓋に水の滲みを確認した。当該部を点検・修理。	
2	5号機	交流無停電電源装置(B)の点検に伴い当該装置を予備バイパス運転に切り替えたところ、出力切替器に異常を示す警報が発生し当該切替器が変色していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該事象による停電は発生していない。	
3	5号機	発電機ガス系操作室窒素ガスポンプ圧力が低下傾向にあることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)の継電器点検時、一つのタイマー継電器のソケット部に破損を確認した。当該部を交換。	